

Absender BMW Kundenbetreuung  
Telefon 01802 / 32 42 52  
Telefax 01802 / 12 34 84  
E-Mail kundenbetreuung@bmw.de  
Datum September 2003

## Empfohlene Handys mit Bluetooth-Schnittstelle

Für die Sonderausstattung „Handy-Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle“ (SA 644) für die BMW Modelle der

- 3er-Reihe und für den BMW 5er Touring ab Produktionsmonat September 2002,
- für den BMW X5 ab Produktionsmonat Oktober 2002 und
- für den BMW Z4.

werden nachfolgende Mobiltelefone in Verbindung mit der Handy-Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle empfohlen:

**Ericsson T39, Siemens S55, Nokia 6310 und 6310i**

Für die neue BMW 5er-Reihe:

**Siemens S55, Sony Ericsson T610, Nokia 6310 und 6310i**

Für diese Handys ist ein „Snap-in Adapter“ über den Teilevertrieb der BMW Partner erhältlich bzw. in Vorbereitung, mit dem Stromversorgung und externer Antennenanschluss gewährleistet wird.

Der „**Snap-in Adapter**“ ist im Umfang der Sonderausstattung „Handy-Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle“ nicht enthalten und muss gesondert erworben werden.

Ein paralleler Anschluss weiterer Geräte wie z.B. ein Headset, Laptop, PDA u.ä. ist nicht möglich.

Nicht alle Handys mit Bluetooth-Schnittstelle sind mit der Sonderausstattung Handy-Vorbereitung kombinierbar. Die Handys Sony Ericsson T68/T68i und Nokia 8910/8910i kann man über die Handy-Vorbereitung mit den Fahrzeugsystemen koppeln, jedoch gibt es für diese Geräte keinen Snap-In Adapter, da sie nicht über einen externen Antennenanschluß verfügen.

Ihre BMW Kundenbetreuung